





Набор отверток Kraftform Plus Серия 100, 160 i/7 Rack VDE с индикатором напряжения, с подставкой, 7 предметов WE-006147

WE-006147

## Описание

Набор отверток Kraftform Plus Серия 100, 160 і/7 Rack VDE с индикатором напряжения, с подставкой, 7 предметов **WE-006147** 

. Поштучная проверка в водяной бане под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В. Ручка Kraftform Plus для комфортной работы без появления на руках мозолей и волдырей. Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. Шестигранный край ручки для защиты от перекатывания отвёртки на рабочем месте.

## Особенности:

Шестигранный край ручки для защиты от перекатывания отвёртки на рабочем месте.

Часть отверток с обработкой Lasertip: наконечник надёжно "вгрызается" в головку винта и предотвращает выскальзывание отвёртки.

Набор включает индикатор напряжения и подставку для размещения отвёрток.

## Комплектация:

162 i PH VDE 1 x PH 1x80 1 x PH 2x100 160 i VDE 1 x 0.4x2.5x80 1 x 0.6x3.5x100 1 x 0.8x4.0x100 1 x 1.0x5.5x125 247 1 x 0.5x3.0x70

## Общие

Тип инструмента Для монтажа СКС

Материал: инструментальная сталь

Длина ,мм 280

Ширина 205

Высота мм 55

BEC, KΓ 0,655