



Набор отверток Kraftform Plus  
Серия 100, 160 i/7 Rack VDE с  
индикатором напряжения, с  
подставкой, 7 предметов WE-  
006147

WE-006147

## Описание

Набор отверток Kraftform Plus Серия 100, 160 i/7 Rack VDE с индикатором напряжения, с подставкой, 7 предметов **WE-006147**

. Поштучная проверка в водяной бане под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В. Ручка Kraftform Plus для комфортной работы без появления на руках мозолей и волдырей. Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. Шестигранный край ручки для защиты от перекатывания отвёртки на рабочем месте.

### Особенности:

Шестигранный край ручки для защиты от перекатывания отвёртки на рабочем месте.

Часть отверток с обработкой Lasertip: наконечник надёжно "вгрызается" в головку винта и предотвращает выскальзывание отвёртки.

Набор включает индикатор напряжения и подставку для размещения отвёрток.

## Общие

Тип инструмента	Для монтажа СКС
Материал:	инструментальная сталь
Длина ,мм	280
Ширина	205
Высота мм	55
ВЕС, КГ	0,655

## Доп. описание

### Комплектация:

162 i PH VDE 1 x PH 1x80  
1 x PH 2x100  
160 i VDE 1 x 0.4x2.5x80  
1 x 0.6x3.5x100  
1 x 0.8x4.0x100  
1 x 1.0x5.5x125



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

247 1 x 0.5x3.0x70